

Code RAMQ	Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation							
7996000	Base de positionnement "Étranger"	1 345,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant	Garanties (mois)	Côté	CPO obligatoires	Type	Date de modification (notes)
7996001	Siège rigide É	- \$	158,00 \$	0			SIE	
7986001	Siège rigide CS	- \$	- \$	0	N	O	SIE	
7976001	Siège rigide NA	- \$	- \$	0			SIE	
7996013	Dossier É	- \$	420,00 \$	0			DOS	
7981013	Dossier CS	- \$	- \$	3	N	N	DOS	
7971013	Dossier NA	- \$	- \$	0			DOS	
7996030	Montant de dossier É	- \$	60,00 \$	0			MTD	
7981048	Montant de dossier CS	- \$	- \$	3	O	O	MTD	
7971048	Montant de dossier NA	- \$	- \$	0			MTD	
7996031	Poignée de poussée É	- \$	20,00 \$	0			PGN	
7981021	Poignée de poussée CS	- \$	- \$	3	O	N	PGN	
7971021	Poignée de poussée NA	- \$	- \$	0			PGN	
7996032	Barre de poussée É	- \$	120,00 \$	0			BAP	
7981033	Barre de poussée CS	- \$	- \$	3	N	N	BAP	
7971033	Barre de poussée NA	- \$	- \$	0			BAP	
7996008	Ceinture de positionnement É	- \$	35,00 \$	0			CSE	
7981008	Ceinture de positionnement CS	- \$	- \$	3	N	O	CSE	
7971008	Ceinture de positionnement NA	- \$	- \$	0			CSE	
7996003	Accoudoir É	- \$	150,00 \$	0			ABR	
7981003	Accoudoir CS	- \$	- \$	3	O	O	ABR	
7971003	Accoudoir NA	- \$	- \$	0			ABR	
7996017	Garniture d'accoudoir É	- \$	9,00 \$	0			GAR	
7981017	Garniture d'accoudoir CS	- \$	- \$	3	O	N	GAR	
7971017	Garniture d'accoudoir NA	- \$	- \$	0			GAR	
7996006	Repose-jambe É	- \$	175,00 \$	0			API	
7981006	Repose-jambe CS	- \$	- \$	3	O	N	API	
7971006	Repose-jambe NA	- \$	- \$	0			API	
7996004	Repose-jambe élévateur É	- \$	200,00 \$	0			API	
7981004	Repose-jambe élévateur CS	- \$	- \$	3	O	N	API	
7971004	Repose-jambe élévateur NA	- \$	- \$	0			API	
7996005	Appuie-mollet É	- \$	35,00 \$	0			AMO	
7981005	Appuie-mollet CS	- \$	- \$	3	O	N	AMO	
7971005	Appuie-mollet NA	- \$	- \$	0			AMO	
7996019	Repose-pied séparée É	- \$	55,00 \$				PAL	
7981019	Repose-pied séparée CS	- \$	- \$	3	O	N	PAL	
7971019	Repose-pied séparée NA	- \$	- \$	0			PAL	
7996018	Repose pied pleine largeur É	- \$	110,00 \$	0			PPL	
7981018	Repose pied pleine largeur CS	- \$	- \$	3	N	N	PPL	
7971018	Repose pied pleine largeur NA	- \$	- \$	0			PPL	
7996010	Courroie appuie-talon É	- \$	11,00 \$	0			COR	

Code RAMQ	Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation							
7996000	Base de positionnement "Étranger"	1 345,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant	Garanties (mois)	Côté	CPO obligatoires	Type	Date de modification (notes)
7981010	Courroie appuie-talon CS	- \$	- \$	3	O	N	COR	
7971010	Courroie appuie-talon NA	- \$	- \$	0			COR	
7996029	Support d'appuie-tête É	- \$	75,00 \$	0			SAT	
7981029	Support d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	SAT	
7971029	Support d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			SAT	
7996011	Coussin d'appuie-tête É	- \$	70,00 \$	0			CAT	
7981011	Coussin d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	CAT	
7971011	Coussin d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			CAT	
7996033	Barre de tension de dossier É	- \$	45,00 \$	0			BTD	
7981007	Barre de tension de dossier CS	- \$	- \$	3	N	N	BTD	
7971007	Barre de tension de dossier NA	- \$	- \$	0			BTD	
7996034	Ancrage d'appuie-tête É	- \$	45,00 \$	0			AAT	
7981047	Ancrage d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	AAT	
7971047	Ancrage d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			AAT	
7996002	Antibasculant à roulettes É	- \$	30,00 \$	0			ABS	
7981002	Antibasculant à roulettes CS	- \$	- \$	3	O	O	ABS	
7971002	Antibasculant à roulettess NA	- \$	- \$	0			ABS	
7996035	Dispositifs réfléchissants É	- \$	35,00 \$	0			DIR	
7981035	Dispositifs réfléchissants CS	- \$	- \$	3	N	N	DIR	
7971035	Dispositifs réfléchissants NA	- \$	- \$	0			DIR	
7996036	Points de fixation transport adapté É	- \$	100,00 \$	0			PFX	
7981034	Points de fixation transport adapté CS	- \$	- \$	3	N	O	PFX	
7971034	Points de fixation transport adapté NA	- \$	- \$	0			PFX	
7996009	Cerceau de conduite É	- \$	190,00 \$	0			CER	
7981009	Cerceau de conduite CS	- \$	- \$	3	O	N	CER	
7971009	Cerceau de conduite NA	- \$	- \$	0			CER	
7996016	Frein É	- \$	35,00 \$	0			FRE	
7981016	Frein CS	- \$	- \$	3	O	N	FRE	
7971016	Frein NA	- \$	- \$	0			FRE	
7996025	Rallonge de levier de frein É	- \$	10,00 \$	0			RLF	
7981025	Rallonge de levier de frein CS	- \$	- \$	3	O	N	RLF	
7971025	Rallonge de levier de frein NA	- \$	- \$	0			RLF	
7996015	Fourche É	- \$	35,00 \$	0			FOU	
7981015	Fourche CS	- \$	- \$	3	O	O	FOU	
7971015	Fourche NA	- \$	- \$	0			FOU	
7996026	Roue motrice É	- \$	100,00 \$	0			ROR	
7981026	Roue motrice CS	- \$	- \$	3	O	O	ROR	
7971026	Roue motrice NA	- \$	- \$	0			ROR	
7996037	Pneu de roue motrice É	- \$	25,00 \$	0			PNM	
7981037	Pneu de roue motrice CS	- \$	- \$	3	O	O	PNM	

Code RAMQ 7996000		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						Base de positionnement "Étranger"		1 345,00 \$	
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant	Garanties (mois)	Côté	CPO obligatoires	Type	Date de modification (notes)			
7971037	Pneu de roue motrice NA	- \$	- \$	0			PNM				
7996038	Roue pivotante É	- \$	40,00 \$	0			ROA				
7981027	Roue pivotante CS	- \$	- \$	3	O	O	ROA				
7971027	Roue pivotante NA	- \$	- \$	0			ROA				
7996014	Essieu É	- \$	35,00 \$	0			ESS				
7981014	Essieu CS	- \$	- \$	3	O	O	ESS				
7971014	Essieu NA	- \$	- \$	0			ESS				
7996023	Protège-rayons É	- \$	70,00 \$	0			PRA				
7981023	Protège-rayons CS	- \$	- \$	3	O	N	PRA				
7971023	Protège-rayons NA	- \$	- \$	0			PRA				
7996039	Protège-vêtements É	- \$	10,00 \$	0			PVE				
7981024	Protège-vêtements CS	- \$	- \$	3	O	N	PVE				
7971024	Protège-vêtements NA	- \$	- \$	0			PVE				
7991031	Support ou dispositif É	- \$	500,00 \$	0	N	N	SCS				
7981039	Autre composant CS – premier composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS		Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait.		
7981040	Autre composant CS – deuxième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS				
7981041	Autre composant CS – troisième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS				
7981042	Autre composant CS – quatrième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS				
7971039	Autre composant NA – premier composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO				
7971040	Autre composant NA – deuxième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO				
7971041	Autre composant NA – troisième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO				
7971042	Autre composant NA – quatrième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO				

Code RAMQ 7996000 Base de positionnement "Étranger"		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation 1 345,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant	Garanties (mois)	Côté	CPO obligatoires	Type	Date de modification (notes)
7981043	Autre composant CS - premier composant avec côté	— \$	— \$	3	0	N	ACO	Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait.
7981044	Autre composant CS - deuxième composant avec côté	— \$	— \$	3	0	N	ACO	
7981045	Autre composant CS - troisième composant avec côté	— \$	— \$	3	0	N	ACO	
7981046	Autre composant CS - quatrième composant avec côté	— \$	— \$	3	0	N	ACO	
7971043	Autre composant NA - premier composant avec côté	— \$	— \$	0	0	N	ACA	
7971044	Autre composant NA - deuxième composant avec côté	— \$	— \$	0	0	N	ACA	
7971045	Autre composant NA - troisième composant avec côté	— \$	— \$	0	0	N	ACA	
7971046	Autre composant NA - quatrième composant avec côté	— \$	— \$	0	0	N	ACA	
7981050	Autre composant CS - Bilatéral 1	0	0	0	N	N	ACJ	Nouveaux codes à utiliser à partir du 1er septembre 2021
7981051	Autre composant CS - Bilatéral 2	0	0	0	N	N	ACK	
7981052	Autre composant CS - Bilatéral 3	0	0	0	N	N	ACM	
7981053	Autre composant CS - Bilatéral 4	0	0	0	N	N	ACN	
7981054	Autre composant CS - Avec côté 1	0	0	0	O	N	AUH	
7981055	Autre composant CS - Avec côté 2	0	0	0	O	N	AUK	
7981056	Autre composant CS - Avec côté 3	0	0	0	O	N	AUM	
7981057	Autre composant CS - Avec côté 4	0	0	0	O	N	AUN	
7971050	Autre composant NA - Bilatéral 1	0	0	0	N	N	ACB	
7971051	Autre composant NA - Bilatéral 2	0	0	0	N	N	ACF	
7971052	Autre composant NA - Bilatéral 3	0	0	0	N	N	ACG	
7971053	Autre composant NA - Bilatéral 4	0	0	0	N	N	ACH	
7971054	Autre composant NA - Avec côté 1	0	0	0	O	N	AUD	
7971055	Autre composant NA - Avec côté 2	0	0	0	O	N	AUE	
7971056	Autre composant NA - Avec côté 3	0	0	0	O	N	AUF	
7971057	Autre composant NA - Avec côté 4	0	0	0	O	N	AUG	

Code RAMQ 7996000		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						
Base de positionnement "Étranger"		1 345,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant	Garanties (mois)	Côté	CPO obligatoires	Type	Date de modification (notes)
7991031	Support ou dispositif É	- \$	500,00 \$	0	N	N	SCS	
7083583	Support pour dispositif d'oxygénation (CS)	- \$	- \$	3			SPX	
7083584	Support pour dispositif d'alimentation (CS)	- \$	- \$	3			SPA	
7083591	Dispositifs de montage pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$		N	N	DMC	
7083592	Dispositifs d'alimentation électrique pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAE	
7083588	Dispositifs d'accès Infrarouge pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAL	
7083589	Dispositifs d'accès Bluetooth pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAL	
7083590	Autres dispositifs d'accès pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAL	