

Code RAMQ		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						
7991000	Fauteuil roulant manuel "Étranger"	1 250,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant (prix max)	garantie (mois)	Côté	CPO obligatoire	Type	Date de modification (Notes)
7991028	Siège É	- \$	55,00 \$	0			SIE	
7981028	Siège CS	- \$	- \$	3	N	O	SIE	
7971028	Siège NA	- \$	- \$	0			SIE	
7991012	Coussin de siège plat É	- \$	104,00 \$	0			COU	
7981012	Coussin de siège plat ou profilé 2 po CS	- \$	- \$	3	N	N	COU	
7971012	Coussin de siège plat ou profilé 2 po NA	- \$	- \$	0			COU	
7991013	Dossier É	- \$	120,00 \$	0			DOS	
7981013	Dossier CS	- \$	- \$	3	N	O	DOS	
7971013	Dossier NA	- \$	- \$	0			DOS	
7991032	Montant de dossier É	- \$	65,00 \$	0			MTD	
7981048	Montant de dossier CS	- \$	- \$	3	O	O	MTD	
7971048	Montant de dossier NA	- \$	- \$	0			MTD	
7991008	Ceinture de positionnement É	- \$	47,00 \$	0			CSE	
7981008	Ceinture de positionnement CS	- \$	- \$	3	N	O	CSE	
7971008	Ceinture de positionnement NA	- \$	- \$	0			CSE	
7991003	Accoudoir É	- \$	150,00 \$	0			ABR	
7981003	Accoudoir CS	- \$	- \$	3	O	O	ABR	
7971003	Accoudoir NA	- \$	- \$	0			ABR	
7991017	Garniture d'accoudoir É	- \$	9,00 \$	0			GAR	
7981017	Garniture d'accoudoir CS	- \$	- \$	3	O	N	GAR	
7971017	Garniture d'accoudoir NA	- \$	- \$	0			GAR	
7991024	Protège-vêtements É	- \$	77,00 \$	0			PVE	
7981024	Protège-vêtements CS	- \$	- \$	3	O	N	PVE	
7971024	Protège-vêtements NA	- \$	- \$	0			PVE	
7991006	Repose-jambe É	- \$	100,00 \$	0			API	
7981006	Repose-jambe CS	- \$	- \$	3	O	N	API	
7971006	Repose-jambe NA	- \$	- \$	0			API	
7991004	Repose-jambe élévateur É	- \$	201,00 \$	0			API	
7981004	Repose-jambe élévateur CS	- \$	- \$	3			API	
7971004	Repose-jambe élévateur NA	- \$	- \$	0			API	
7991005	Appuie-mollets É	- \$	49,00 \$	0			AMO	
7981005	Appuie-mollet CS	- \$	- \$	3	O	N	AMO	
7971005	Appuie-mollet NA	- \$	- \$	0			AMO	
7991033	Cale-talonnière É	- \$	5,00 \$	0			COR	
7981010	Courroie appuie-talon CS	- \$	- \$	3	O	N	COR	
7971010	Courroie appuie-talon NA	- \$	- \$	0			COR	
7991019	Repose-pied séparée É	- \$	98,00 \$	0			PAL	
7981019	Repose-pied séparée CS	- \$	- \$	3	O	N	PAL	
7971019	Repose-pied séparée NA	- \$	- \$	0			PAL	
7991018	Repose pied pleine largeur É	- \$	111,00 \$	0			PPL	
7981018	Repose pied pleine largeur CS	- \$	- \$	3	N	N	PPL	
7971018	Repose pied pleine largeur NA	- \$	- \$	0			PPL	
7991011	Coussin d'appuie-tête É	- \$	85,00 \$	0			CAT	
7981011	Coussin d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	CAT	
7971011	Coussin d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			CAT	
7991029	Support d'appuie-tête É	- \$	90,00 \$	0			SAT	
7981029	Support d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	SAT	
7971029	Support d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			SAT	
7991007	Barre de tension de dossier É	- \$	75,00 \$	0			BTD	

Code RAMQ		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						
7991000	Fauteuil roulant manuel "Étranger"			1 250,00 \$				
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant (prix max)	garantie (mois)	Côté	CPO obligatoire	Type	Date de modification (Notes)
7981007	Barre de tension de dossier CS	- \$	- \$	3	N	N	BTD	
7971007	Barre de tension de dossier NA	- \$	- \$	0			BTD	
7991034	Ancrage d'appuie-tête É	- \$	100,00 \$	0			AAT	
7981047	Ancrage d'appuie-tête CS	- \$	- \$	3	N	N	AAT	
7971047	Ancrage d'appuie-tête NA	- \$	- \$	0			AAT	
7991020	Pare-choc avant É	- \$	35,00 \$	0			PAC	
7981020	Pare-choc avant CS	- \$	- \$	3	O	N	PAC	
7971020	Pare-choc avant NA	- \$	- \$	0			PAC	
7991021	Poignée de poussée É	- \$	51,00 \$	0			PGN	
7981021	Poignée de poussée CS	- \$	- \$	3	O	N	PGN	
7971021	Poignée de poussée NA	- \$	- \$	0			PGN	
7991035	Barre de poussée É	- \$	100,00 \$	0			BAP	
7981033	Barre de poussée CS	- \$	- \$	3	N	N	BAP	
7971033	Barre de poussée NA	- \$	- \$	0			BAP	
7991036	Points de fixation transport adapté É	- \$	150,00 \$	0			PFX	
7981034	Points de fixation transport adapté CS	- \$	- \$	3	N	O	PFX	
7971034	Points de fixation transport adapté NA	- \$	- \$	0			PFX	
7991002	Antibasculant à roulettes É	- \$	28,00 \$	0			ABS	
7981002	Antibasculant à roulettes CS	- \$	- \$	3	O	N	ABS	
7971002	Antibasculant à roulettes NA	- \$	- \$	0			ABS	
7991037	Dispositifs réfléchissants É	- \$	20,00 \$	0			DIR	
7981035	Dispositifs réfléchissants CS	- \$	- \$	3	N	N	DIR	
7971035	Dispositifs réfléchissants NA	- \$	- \$	0			DIR	
7991022	Porte-canne É	- \$	30,00 \$	0			PCA	
7981022	Porte-canne CS	- \$	- \$	3	N	N	PCA	
7971022	Porte-canne NA	- \$	- \$	0			PCA	
7991009	Cerceau de conduite É	- \$	60,00 \$	0			CER	
7981009	Cerceau de conduite CS	- \$	- \$	3	O	N	CER	
7971009	Cerceau de conduite NA	- \$	- \$	0			CER	
7991016	Frein É	- \$	66,00 \$	0			FRE	
7981016	Frein CS	- \$	- \$	3	O	N	FRE	
7971016	Frein NA	- \$	- \$	0			FRE	
7991038	Frein antirecul É	- \$	45,00 \$	0			FRA	
7981036	Frein antirecul CS	- \$	- \$	3	O	N	FRA	
7971036	Frein antirecul NA	- \$	- \$	0			FRA	
7991025	Rallonge de levier de frein É	- \$	10,00 \$	0			RLF	
7981025	Rallonge de levier de frein CS	- \$	- \$	3	O	N	RLF	
7971025	Rallonge de levier de frein NA	- \$	- \$	0			RLF	
7991015	Fourche É	- \$	32,00 \$	0			FOU	
7981015	Fourche CS	- \$	- \$	3	O	O	FOU	
7971015	Fourche NA	- \$	- \$	0			FOU	
7991039	Roue pivotante É	- \$	50,00 \$	0			ROA	
7981027	Roue pivotante CS	- \$	- \$	3	O	O	ROA	
7971027	Roue pivotante NA	- \$	- \$	0			ROA	
7991014	Essieu É	- \$	41,00 \$	0			ESS	
7981014	Essieu CS	- \$	- \$	3	O	O	ESS	
7971014	Essieu NA	- \$	- \$	0			ESS	
7991026	Roue motrice É	- \$	150,00 \$	0			ROR	
7981026	Roue motrice CS	- \$	- \$	3	O	O	ROR	

Code RAMQ		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						
7991000 Fauteuil roulant manuel "Étranger"		1 250,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant (prix max)	garantie (mois)	Côté	CPO obligatoire	Type	Date de modification (Notes)
7971026	Roue motrice NA	- \$	- \$	0			ROR	
7991040	Pneu de roue motrice É	- \$	30,00 \$	0			PNM	
7981037	Pneu de roue motrice CS	- \$	- \$	3	O	N	PNM	
7971037	Pneu de roue motrice NA	- \$	- \$	0			PNM	
7991001	Adaptateur pour une position amputée de l'essieu É	- \$	53,00 \$	0			ADA	
7981001	Adaptateur pour une position amputée de l'essieu CS	- \$	- \$	3	O	N	ADA	
7971001	Adaptateur pour une position amputée de l'essieu NA	- \$	- \$	0			ADA	
7991023	Protège-rayons É	- \$	70,00 \$	0			PRA	
7981023	Protège-rayons CS	- \$	- \$	3	O	N	PRA	
7971023	Protège-rayons NA	- \$	- \$	0			PRA	
7991041	Carrossage É	- \$	50,00 \$	0			IRA	
7981038	Carrossage CS	- \$	- \$	3	O	N	IRA	
7971038	Carrossage NA	- \$	- \$	0			IRA	
7991031	Support ou dispositif É	- \$	500,00 \$	0	N	N	SCS	
7981039	Autre composant CS – premier composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS	Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait.
7981040	Autre composant CS – deuxième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS	
7981041	Autre composant CS – troisième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS	
7981042	Autre composant CS – quatrième composant bilatéral	- \$	- \$	3	N	N	ACS	
7971039	Autre composant NA – premier composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO	
7971040	Autre composant NA – deuxième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO	
7971041	Autre composant NA – troisième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO	
7971042	Autre composant NA – quatrième composant bilatéral	- \$	- \$	0	N	N	AUO	

Code RAMQ		Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation						
7991000	Fauteuil roulant manuel "Étranger"	1 250,00 \$						
CODE DE PRODUIT RAMQ	COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS	Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil	Prix unitaire lors du remplacement du composant (prix max)	garantie (mois)	Côté	CPO obligatoire	Type	Date de modification (Notes)
7981043	Autre composant CS - premier composant avec côté	_____ \$	_____ \$	3	Ø	4	ACQ	Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait.
7981044	Autre composant CS - deuxième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	3	Ø	4	ACQ	
7981045	Autre composant CS - troisième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	3	Ø	4	ACQ	
7981046	Autre composant CS - quatrième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	3	Ø	4	ACQ	
7971043	Autre composant NA - premier composant avec côté	_____ \$	_____ \$	Ø	Ø	4	ACA	
7971044	Autre composant NA - deuxième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	Ø	Ø	4	ACA	
7971045	Autre composant NA - troisième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	Ø	Ø	4	ACA	
7971046	Autre composant NA - quatrième composant avec côté	_____ \$	_____ \$	Ø	Ø	4	ACA	
7981050	Autre composant CS - Bilatéral 1	- \$	- \$	0	N	N	ACJ	Nouveaux codes à utiliser à partir du 1er septembre 2021
7981051	Autre composant CS - Bilatéral 2	- \$	- \$	0	N	N	ACK	
7981052	Autre composant CS - Bilatéral 3	- \$	- \$	0	N	N	ACM	
7981053	Autre composant CS - Bilatéral 4	- \$	- \$	0	N	N	ACN	
7981054	Autre composant CS - Avec côté 1	- \$	- \$	0	O	N	AUH	
7981055	Autre composant CS - Avec côté 2	- \$	- \$	0	O	N	AUK	
7981056	Autre composant CS - Avec côté 3	- \$	- \$	0	O	N	AUM	
7981057	Autre composant CS - Avec côté 4	- \$	- \$	0	O	N	AUN	
7971050	Autre composant NA - Bilatéral 1	- \$	- \$	0	N	N	ACB	
7971051	Autre composant NA - Bilatéral 2	- \$	- \$	0	N	N	ACF	
7971052	Autre composant NA - Bilatéral 3	- \$	- \$	0	N	N	ACG	
7971053	Autre composant NA - Bilatéral 4	- \$	- \$	0	N	N	ACH	
7971054	Autre composant NA - Avec côté 1	- \$	- \$	0	O	N	AUD	
7971055	Autre composant NA - Avec côté 2	- \$	- \$	0	O	N	AUE	
7971056	Autre composant NA - Avec côté 3	- \$	- \$	0	O	N	AUF	
7971057	Autre composant NA - Avec côté 4	- \$	- \$	0	O	N	AUG	
7083583	Support pour dispositif d'oxygénation (CS)	- \$	- \$	3	N	N	SPX	
7083584	Support pour dispositif d'alimentation (CS)	- \$	- \$	3	N	N	SPA	
7083591	Dispositifs de montage pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$		N	N	DMC	
7083592	Dispositifs d'alimentation électrique pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$		N	N	DAE	
7083588	Dispositifs d'accès Infrarouge pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$		N	N	DAL	
7083589	Dispositifs d'accès Bluetooth pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAL	
7083590	Autres dispositifs d'accès pour aide à la communication et SCE	5 000,00 \$	5 000,00 \$				DAL	