

| Code RAMQ | Prix de l'appareil pour fin du calcul du 80% de réparation | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|------------------|------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 7993000 | Fauteuil roulant motorisé "Étranger" | 4 780,00 \$ | | | | | | |
| CODE DE PRODUIT RAMQ | COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS | Prix unitaire du composant au moment de l'achat de l'appareil | Prix unitaire lors du remplacement du composant | Garanties (mois) | Côté | CPO obligatoire | Type | Date de modification (Notes) |
| 7993034 | Structure de l'ensemble siège-dossier É | - \$ | 550,00 \$ | 0 | | | SSD | |
| 7983034 | Structure de l'ensemble siège-dossier CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | SSD | |
| 7973034 | Structure de l'ensemble siège-dossier NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SSD | |
| 7993033 | Siège-base É | - \$ | 75,00 \$ | 0 | | | SIE | |
| 7983033 | Siège-base CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SIE | |
| 7973033 | Siège-base NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SIE | |
| 7993012 | Coussin de siège plat É | - \$ | 170,00 \$ | 0 | | | COU | |
| 7981012 | Coussin de siège plat ou profilé 2 po CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | COU | |
| 7971012 | Coussin de siège plat ou profilé 2 po NA | - \$ | - \$ | 0 | | | COU | |
| 7993013 | Dossier É | - \$ | 200,00 \$ | 0 | | | DOS | |
| 7981013 | Dossier CS | - \$ | - \$ | 3 | | | DOS | |
| 7971013 | Dossier NA | - \$ | - \$ | 0 | N | N | DOS | |
| 7993043 | Coussin de dossier É | - \$ | 275,00 \$ | 0 | | | DOS | |
| 7983043 | Coussin de dossier CS | - \$ | - \$ | 3 | | | DOS | |
| 7973043 | Coussin de dossier NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DOS | |
| 7993044 | Montant de dossier É | - \$ | 95,00 \$ | 0 | | | MTD | |
| 7981048 | Montant de dossier CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | MTD | |
| 7971048 | Montant de dossier NA | - \$ | - \$ | 0 | | | MTD | |
| 7993045 | Poignée de poussée É | - \$ | 90,00 \$ | 0 | | | PGN | |
| 7981021 | Poignée de poussée CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | PGN | |
| 7971021 | Poignée de poussée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PGN | |
| 7993046 | Barre de poussée É | - \$ | 125,00 \$ | 0 | | | BAP | |
| 7981033 | Barre de poussée CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BAP | |
| 7971033 | Barre de poussée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BAP | |
| 7993018 | Dossier inclinable à cylindre É | - \$ | 350,00 \$ | 0 | | | DIN | |
| 7983018 | Dossier inclinable à cylindre CS | - \$ | - \$ | 3 | | | DIN | |
| 7973018 | Dossier inclinable à cylindre NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DIN | |
| 7993042 | Système de dossier inclinable motorisé É | - \$ | 1 590,00 \$ | 0 | | | DIN | |
| 7983042 | Système de dossier inclinable motorisé CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | DIN | |
| 7973042 | Système de dossier inclinable motorisé NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DIN | |
| 7993039 | Système de bascule motorisée É | - \$ | 2 000,00 \$ | 0 | | | BMO | |

7993000 - FMO Étranger

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------------|---|---|---|-----|--|
| 7983039 | Système de bascule motorisée CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BMO | |
| 7973039 | Système de bascule motorisée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BMO | |
| 7993008 | Ceinture de positionnement É | - \$ | 30,00 \$ | 0 | | | CSE | |
| 7981008 | Ceinture de positionnement CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | CSE | |
| 7971008 | Ceinture de positionnement NA | - \$ | - \$ | 0 | | | CSE | |
| 7993003 | Accoudoir É | - \$ | 215,00 \$ | 0 | | | ABR | |
| 7981003 | Accoudoir CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | ABR | |
| 7971003 | Accoudoir NA | - \$ | - \$ | 0 | | | ABR | |
| 7993017 | Garniture d'accoudoir É | - \$ | 15,00 \$ | 0 | | | GAR | |
| 7981017 | Garniture d'accoudoir CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | GAR | |
| 7971017 | Garniture d'accoudoir NA | - \$ | - \$ | 0 | | | GAR | |
| 7993006 | Repose-jambe É | - \$ | 225,00 \$ | 0 | | | API | |
| 7981006 | Repose-jambe CS | - \$ | - \$ | 3 | | | API | |
| 7971006 | Repose-jambe NA | - \$ | - \$ | 0 | | | API | |
| 7993004 | Repose-jambe élévateur É | - \$ | 246,00 \$ | 0 | | | API | |
| 7981004 | Repose-jambe élévateur CS | - \$ | - \$ | 3 | | | API | |
| 7971004 | Repose-jambe élévateur NA | - \$ | - \$ | 0 | O | N | API | |
| 7993002 | Repose-jambe élévateur motorisé É | - \$ | 1 700,00 \$ | 0 | | | API | |
| 7983002 | Repose-jambe élévateur motorisé CS | - \$ | - \$ | 3 | | | API | |
| 7973002 | Repose-jambe élévateur motorisé NA | - \$ | - \$ | 0 | | | API | |
| 7993047 | Repose-jambe élévateur motorisé, monopieçe, É | - \$ | 1 250,00 \$ | 0 | | | APU | |
| 7983044 | Appuie-jambe Repose-jambe élévateur motorisé, monopieçe, CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | APU | |
| 7973044 | Appuie-jambe Repose-jambe élévateur motorisé, monopieçe NA | - \$ | - \$ | 0 | | | APU | |
| 7991005 | Appuie-mollets É | - \$ | 63,00 \$ | 0 | | | AMO | |
| 7981005 | Appuie-mollet CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | AMO | |
| 7971005 | Appuie-mollet NA | - \$ | - \$ | 0 | | | AMO | |
| 7993019 | Repose-pied séparée É | - \$ | 220,00 \$ | 0 | | | PAL | |
| 7981019 | Repose-pied séparée CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | PAL | |
| 7971019 | Repose-pied séparée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PAL | |
| 7993025 | Repose pied pleine largeur É | - \$ | 100,00 \$ | 0 | | | PPL | |
| 7981018 | Repose pied pleine largeur CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | PPL | |
| 7971018 | Repose pied pleine largeur NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PPL | |
| 7993014 | Courroie appuie-talon réglable É | - \$ | 30,00 \$ | 0 | | | COR | |
| 7981010 | Courroie appuie-talon CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | COR | |
| 7971010 | Courroie appuie-talon NA | - \$ | - \$ | 0 | | | COR | |
| 7993029 | Support d'appuie-tête É | - \$ | 90,00 \$ | 0 | | | SAT | |
| 7981029 | Support d'appuie-tête CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SAT | |
| 7971029 | Support d'appuie-tête NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SAT | |
| 7993011 | Coussin d'appuie-tête É | - \$ | 90,00 \$ | 0 | | | CAT | |
| 7981011 | Coussin d'appuie-tête CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | CAT | |
| 7971011 | Coussin d'appuie-tête NA | - \$ | - \$ | 0 | | | CAT | |
| 7993048 | Barre de tension de dossier É | - \$ | 20,00 \$ | 0 | | | BTD | |
| 7981007 | Barre de tension de dossier CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BTD | |
| 7971007 | Barre de tension de dossier NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BTD | |

7993000 - FMO Étranger

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|----------|---|---|------------|
| 7993049 | Ancrage d'appuie-tête É | - \$ | 20,00 \$ | 0 | | | AAT |
| 7981047 | Ancrage d'appuie-tête CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | AAT |
| 7971047 | Ancrage d'appuie-tête NA | - \$ | - \$ | 0 | | | AAT |
| 7993027 | Pare-choc avant É | - \$ | 20,00 \$ | 0 | | | PAC |
| 7981020 | Pare-choc avant CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | PAC |
| 7971020 | Pare-choc avant NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PAC |
| 7993050 | Dispositifs lumineux É | - \$ | 400,00 \$ | 0 | | | DIL |
| 7983048 | Dispositifs lumineux CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | DIL |
| 7973048 | Dispositifs lumineux NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DIL |
| 7993051 | Dispositifs réfléchissants É | - \$ | 5,00 \$ | 0 | | | DIR |
| 7981035 | Dispositifs réfléchissants CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | DIR |
| 7971035 | Dispositifs réfléchissants NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DIR |
| 7993052 | Clignotants d'urgence É | - \$ | 20,00 \$ | 0 | | | CLI |
| 7983046 | Clignotants d'urgence CA | - \$ | - \$ | 3 | N | N | CLI |
| 7973046 | Clignotants d'urgence NA | - \$ | - \$ | 0 | | | CLI |
| 7993053 | Fanion É | - \$ | 10,00 \$ | 0 | | | FAN |
| 7983050 | Fanion CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | FAN |
| 7973050 | Fanion NA | - \$ | - \$ | 0 | | | FAN |
| 7993054 | Points de fixation transport adapté É | - \$ | 80,00 \$ | 0 | | | PFX |
| 7981034 | Points de fixation transport adapté CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | PFX |
| 7971034 | Points de fixation transport adapté NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PFX |
| 7993007 | Boîte de commande É | - \$ | 710,00 \$ | 0 | | | BCO |
| 7983007 | Boîte de commande CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BCO |
| 7973007 | Boîte de commande NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BCO |
| 7993055 | Boîte de commande opérée par un assistant É | - \$ | 450,00 \$ | 0 | | | BCA |
| 7983045 | Boîte de commande opérée par un assistant CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BCA |
| 7973045 | Boîte de commande opérée par un assistant NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BCA |
| 7993040 | Système de commande interne à la boîte de commande pour accessoires de repositionnement motorisé É | - \$ | 500,00 \$ | 0 | | | SYC |
| 7983040 | Système de commande interne à la boîte de commande pour accessoires de repositionnement motorisé CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SYC |
| 7973040 | Système de commande interne à la boîte de commande pour accessoires de repositionnement motorisé NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SYC |
| 7993056 | Option Infrarouge É | - \$ | 20,00 \$ | 0 | | | INF |
| 7983052 | Option Infrarouge CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | INF |
| 7973052 | Option Infrarouge NA | - \$ | - \$ | 0 | | | INF |
| 7993057 | Option Bluetooth É | - \$ | 1 000,00 \$ | 0 | | | BLU |

7993000 - FMO Étranger

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------------|---|---|---|-----|--|
| 7983051 | Option Bluetooth CA | - \$ | - \$ | 3 | N | N | BLU | |
| 7973051 | Option Bluetooth NA | - \$ | - \$ | 0 | | | BLU | |
| 7993058 | Contrôle séparé pour le mécanisme de bascule motorisée É | - \$ | 400,00 \$ | 0 | | | COS | |
| 7983047 | Contrôle séparé pour le mécanisme de bascule motorisée CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | COS | |
| 7973047 | Contrôle séparé pour le mécanisme de bascule motorisée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | COS | |
| 7993036 | Support de boîte de commande É | - \$ | 350,00 \$ | 0 | | | SBC | |
| 7983036 | Support de boîte de commande CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SBC | |
| 7973036 | Support de boîte de commande NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SBC | |
| 7993023 | Modulateur É | - \$ | 759,00 \$ | 0 | | | MOD | |
| 7983023 | Modulateur CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | MOD | |
| 7973023 | Modulateur NA | - \$ | - \$ | 0 | | | MOD | |
| 7993024 | Moteur É | - \$ | 600,00 \$ | 0 | | | MOT | |
| 7983024 | Moteur CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | MOT | |
| 7973024 | Moteur NA | - \$ | - \$ | 0 | | | MOT | |
| 7993059 | Électrofrein É | - \$ | 400,00 \$ | 0 | | | ELF | |
| 7983049 | Électrofrein CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | ELF | |
| 7973049 | Électrofrein NA | - \$ | - \$ | 0 | | | ELF | |
| 7993009 | Chargeur d'accumulateurs É | - \$ | 199,00 \$ | 0 | | | CHA | |
| 7983009 | Chargeur d'accumulateurs CS | - \$ | - \$ | 3 | N | O | CHA | |
| 7973009 | Chargeur d'accumulateurs NA | - \$ | - \$ | 0 | | | CHA | |
| 7993010 | Commande adaptée É | - \$ | 2 540,00 \$ | 0 | | | COM | |
| 7983010 | Commande adaptée CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | COM | |
| 7973010 | Commande adaptée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | COM | |
| 7993037 | Support de montage pour commande adaptée É | - \$ | 400,00 \$ | 0 | | | SMC | |
| 7983037 | Support de montage pour commande adaptée CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SMC | |
| 7973037 | Support de montage pour commande adaptée NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SMC | |
| 7993022 | Interface pour commandes adaptées, avec affichage É | - \$ | 1 120,00 \$ | 0 | | | INR | |
| 7983022 | Interface pour commandes adaptées, avec affichage CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | INR | |
| 7973022 | Interface pour commandes adaptées, avec affichage NA | - \$ | - \$ | 0 | | | INR | |
| 7993038 | Support de montage pour l'interface É | - \$ | 350,00 \$ | 0 | | | SMI | |
| 7983038 | Support de montage pour l'interface CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SMI | |
| 7973038 | Support de montage pour l'interface NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SMI | |
| 7993020 | Extension de manette É | - \$ | 52,00 \$ | 0 | | | EXT | |
| 7983020 | Extension de manette CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | EXT | |
| 7973020 | Extension de manette NA | - \$ | - \$ | 0 | | | EXT | |
| 7993041 | Système de correction de la trajectoire É | - \$ | 1 000,00 \$ | 0 | | | SCT | |

7993000 - FMO Étranger

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 7983041 | Système de correction de la trajectoire CS | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SCT | |
| 7973041 | Système de correction de la trajectoire NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SCT | |
| 7993028 | Roue motrice É | - \$ | 150,00 \$ | 0 | | | ROM | |
| 7983028 | Roue motrice CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | ROM | |
| 7973028 | Roue motrice NA | - \$ | - \$ | 0 | | | ROM | |
| 7993060 | Pneu de roue motrice É | - \$ | 40,00 \$ | 0 | | | PNM | |
| 7981037 | Pneu de roue motrice CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | PNM | |
| 7971037 | Pneu de roue motrice NA | - \$ | - \$ | 0 | | | PNM | |
| 7993015 | Dispositif anti-crevaisson pour roue motrice É | - \$ | 75,00 \$ | 0 | | | DAC | |
| 7983015 | Dispositif anti-crevaisson pour roue motrice CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | DAC | |
| 7973015 | Dispositif anti-crevaisson pour roue motrice NA | - \$ | - \$ | 0 | | | DAC | |
| 7993030 | Roue pivotante É | - \$ | 80,00 \$ | 0 | | | ROA | |
| 7983030 | Roue pivotante CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | ROA | |
| 7973030 | Roue pivotante NA | - \$ | - \$ | 0 | | | ROA | |
| 7993061 | Suspension indépendante des roues É | - \$ | 75,00 \$ | 0 | | | SUS | |
| 7983053 | Suspension indépendante des roues CS | - \$ | - \$ | 3 | O | N | SUS | |
| 7973053 | Suspension indépendante des roues NA | - \$ | - \$ | 0 | | | SUS | |
| 7993062 | Fourche É | - \$ | 50,00 \$ | 0 | | | FOU | |
| 7981015 | Fourche CS | - \$ | - \$ | 3 | O | O | FOU | |
| 7971015 | Fourche NA | - \$ | - \$ | 0 | | | FOU | |
| 7991031 | Support ou dispositif É | - \$ | 500,00 \$ | 0 | N | N | SCS | |
| 7981039 | Autre composant CS – premier composant bilatéral | - \$ | - \$ | 3 | N | N | ACS | Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait. |
| 7981040 | Autre composant CS – deuxième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 3 | N | N | ACS | |
| 7981041 | Autre composant CS – troisième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 3 | N | N | ACS | |
| 7981042 | Autre composant CS – quatrième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 3 | N | N | ACS | |
| 7971039 | Autre composant NA – premier composant bilatéral | - \$ | - \$ | 0 | N | N | AUO | |
| 7971040 | Autre composant NA – deuxième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 0 | N | N | AUO | |
| 7971041 | Autre composant NA – troisième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 0 | N | N | AUO | |
| 7971042 | Autre composant NA – quatrième composant bilatéral | - \$ | - \$ | 0 | N | N | AUO | |

7993000 - FMO Étranger

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 7981043 | Autre composant CS – premier composant avec côté | — \$ | — \$ | 3 | 0 | N | ACO | Ne plus utiliser. Ces codes demeurent ouverts pour en permettre le remplacement, la réparation, le retrait. |
| 7981044 | Autre composant CS – deuxième composant avec côté | — \$ | — \$ | 3 | 0 | N | ACO | |
| 7981045 | Autre composant CS – troisième composant avec côté | — \$ | — \$ | 3 | 0 | N | ACO | |
| 7981046 | Autre composant CS – quatrième composant avec côté | — \$ | — \$ | 3 | 0 | N | ACO | |
| 7971043 | Autre composant NA – premier composant avec côté | — \$ | — \$ | 0 | 0 | N | ACA | |
| 7971044 | Autre composant NA – deuxième composant avec côté | — \$ | — \$ | 0 | 0 | N | ACA | |
| 7971045 | Autre composant NA – troisième composant avec côté | — \$ | — \$ | 0 | 0 | N | ACA | |
| 7971046 | Autre composant NA – quatrième composant avec côté | — \$ | — \$ | 0 | 0 | N | ACA | |
| 7981050 | Autre composant CS - Bilatéral 1 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACJ | Nouveaux codes à utiliser à partir du 1er septembre 2021 |
| 7981051 | Autre composant CS - Bilatéral 2 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACK | |
| 7981052 | Autre composant CS - Bilatéral 3 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACM | |
| 7981053 | Autre composant CS - Bilatéral 4 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACN | |
| 7981054 | Autre composant CS - Avec côté 1 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUH | |
| 7981055 | Autre composant CS - Avec côté 2 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUK | |
| 7981056 | Autre composant CS - Avec côté 3 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUM | |
| 7981057 | Autre composant CS - Avec côté 4 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUN | |
| 7971050 | Autre composant NA - Bilatéral 1 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACB | |
| 7971051 | Autre composant NA - Bilatéral 2 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACF | |
| 7971052 | Autre composant NA - Bilatéral 3 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACG | |
| 7971053 | Autre composant NA - Bilatéral 4 | - \$ | - \$ | 0 | N | N | ACH | |
| 7971054 | Autre composant NA - Avec côté 1 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUD | |
| 7971055 | Autre composant NA - Avec côté 2 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUE | |
| 7971056 | Autre composant NA - Avec côté 3 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUF | |
| 7971057 | Autre composant NA - Avec côté 4 | - \$ | - \$ | 0 | O | N | AUG | |
| 7083583 | Support pour dispositif d'oxygénation (CS) | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SPX | |
| 7083584 | Support pour dispositif d'alimentation (CS) | - \$ | - \$ | 3 | N | N | SPA | |
| 7083591 | Dispositifs de montage pour aide à la communication et SCE | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | N | N | DMC | |
| 7083592 | Dispositifs d'alimentation électrique pour aide à la communication et SCE | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | N | N | DAE | |
| 7083588 | Dispositifs d'accès Infrarouge pour aide à la communication et SCE | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | N | N | DAL | |
| 7083589 | Dispositifs d'accès Bluetooth pour aide à la communication et SCE | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | | | DAL | |
| 7083590 | Autres dispositifs d'accès pour aide à la communication et SCE | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | | | DAL | |